





FIG. 1






FIG. 4



FIG. 5




FIG. 6

1	POUŽÍVANIE	3
2	POPIS (OBR.).....	3
3	OBSAH BALENIA	3
4	SYMBOLY	4
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE.....	4
5.1	<i>Pracovná plocha</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť.....</i>	<i>4</i>
5.3	<i>Osobná bezpečnosť.....</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň.....</i>	<i>5</i>
5.5	<i>Servis.....</i>	<i>6</i>
6	ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA.....	6
6.1	<i>Čo robiť</i>	<i>6</i>
6.2	<i>Čo nerobiť.....</i>	<i>6</i>
6.3	<i>ČO TREBA VEDIET</i>	<i>7</i>
7	MONTÁŽ.....	7
7.1	<i>Pokyny pri nastavovaní kompresora</i>	<i>7</i>
7.2	<i>Montáž kolies</i>	<i>7</i>
7.3	<i>Montáž opornej nožičky.....</i>	<i>7</i>
8	POUŽITIE	7
8.1	<i>Napätie.....</i>	<i>7</i>
8.2	<i>ZAPNUTIE / VYPNUTIE</i>	<i>7</i>
8.3	<i>Nastavenie tlaku.....</i>	<i>8</i>
8.4	<i>Bezpečnostný ventil</i>	<i>8</i>
9	ČISTENIE A ÚDRŽBA	8
9.1	<i>Čistenie.....</i>	<i>8</i>
9.2	<i>Údržba</i>	<i>8</i>
10	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	8
11	ZVUKOVÉ EMISIE	8
12	SKLADOVANIE.....	9

13	ODSTRAŇOVANIE PORÚCH.....	9
14	ZÁRUKA.....	9
15	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	10
16	VYHLÁSENIE O ZHODE	11

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR POWX1750

1 POUŽÍVÁNIE

Kompresor je určený na výrobu stlačeného vzduchu pre pneumaticky poháňané stroje. Naše zariadenie nebolo určené na používanie na komerčné, remeselné alebo priemyselné účely. Ak sa stroj bude používať na komerčné, remeselné alebo priemyselné resp. ekvivalentné účely, dôjde k zániku záruky. Stroj sa smie používať len na predpísaný účel. Akékoľvek iné použitie sa považuje za zlé zaobchádzanie. Za škody alebo zranenia akéhokoľvek druhu, ktoré z tohto vyplývajú, bude zodpovedný používateľ/prevádzkovateľ, a nie výrobca.



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.

2 POPIS (OBR.)

1. Ochranný plášť
2. Tlaková nádoba
3. Koleso
4. Oporná nožička
5. Rýchlospojka
6. Manometer
7. Tlakový regulátor
8. Hlavný vypínač
9. Prepravná rukoväť
10. Tlakový spínač (pod plášťom)
11. Vypúšťacia skrutka na kondenzovanú vodu
12. Skrutka
13. Matica
14. Podložka

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!

Kompresor
Návod



Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Pred použitím si prosím pozorne prečítajte návod.		Varovanie, horúce povrchy!
	Povinná ochrana očí.		Nebezpečenstvo automatického spustenia.
	Nebezpečné napätie!		Musí sa používať ochranný dýchací prístroj.

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítmie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť



Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepoznačovaných vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zatažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom..
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, nekĺzavá bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

Tento symbol označuje varovania, ktoré si treba prečítať pred používaním výrobku, aby sa zabránilo zraneniu používateľa.



Stlačený vzduch môže byť nebezpečnou formou energie. Pri používaní kompresora a jeho príslušenstva dávajte vždy mimoriadny pozor.

Hodnota AKUSTICKÉHO TLAKU nameraná zo 4 m zodpovedá hodnote AKUSTICKÉHO VÝKONU uvedenej na žltom štítku umiestnenom na kompresore, mínus 20 dB.

6.1 Čo robiť

- Kompresor sa musí používať vo vhodnom prostredí (dobre vetranom, s teplotou prostredia v rozmedzí od +5°C do +40°C) a nikdy nie v prostredí ovplyvnenom prachom, kyselinami, výparmi, výbušnými alebo horľavými plynmi.
- Vždy dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť aspoň 4 metre medzi kompresorom a pracovnou zónou.
- Prípadné postriekanie kompresoru farbou počas lakovacích prác poukazuje na príliš blízku vzdialenosť.
- Zástrčku elektrického kábla zasuňte do zásuvky vhodnej z hľadiska tvaru, napätia a frekvencie a splňajúcej aktuálne normy.
- Používajte predlžovacie káble s maximálnou dĺžkou 5 metrov a s vhodným prierezom.
- Nepoužívajte predlžovacie káble inej dĺžky ani adaptéry a viaceré zásuvky.
- Na vypnutie kompresora používajte vždy vypínač I/O.
- Pri premiestňovaní kompresora vždy používajte rukoväť.
- Pri používaní kompresora musí byť kompresor umiestnený na stabilnom, vodorovnom podklade.

6.2 Čo nerobiť

- Nikdy nemierte prúdom vzduchu na osoby, zvieratá ani smerom na vlastné telo. (Vždy používajte ochranné okuliare na ochranu očí proti vniknutiu cudzích telies, nadvihnutých prúdom vzduchu).
- Nikdy nemierte prúdom kvapalín z postrekovacích nástrojov napojených na kompresor na samotný kompresor.
- Prístroj nikdy nepoužívajte, ak máte holé nohy alebo mokré ruky alebo nohy.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky alebo pri presúvaní kompresora neťahajte za elektrický kábel.
- Prístroj nenechávajte vystavený rôznym vplyvom počasia.
- Kompresor neprepravujte s tlakovou nádobou pod tlakom.
- Tlakovú nádobu nezvárajte ani nevykonávajte na nej mechanické práce. V prípade chýb alebo korózie celú tlakovú nádobu vymeňte.
- Nedovoľte, aby kompresor používali neskúsené osoby. Deťom a zvieratám zabráňte prístup do pracovnej zóny.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im nejaká osoba, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť, neposkytne dostatočnú kontrolu a usmernenie týkajúce sa používania zariadenia.
- Na deti je potrebné dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

- Nekladte horľavé alebo nylónové/látkové predmety do blízkosti kompresora a/alebo na kompresor.
- Kompresor nečistite horľavými kvapalinami ani riedidlami. Presvedčte sa, či ste kompresor odpojili od elektrickej siete, a čistite ho iba vlhkou handričkou.
- Kompresor sa smie používať iba na kompresiu vzduchu. Kompresor nepoužívajte na žiadny iný typ plynu.
- Stlačený vzduch vyprodukovaný týmto kompresorom sa nemôže používať na farmaceutické, potravinárske alebo medicínske účely bez špeciálneho upravenia a nesmie sa používať ani na plnenie potápačských bômb.

6.3 ČO TREBA VEDIEŤ

- Aby ste predišli prehriatiu elektrického motora, kompresor je možné používať na prerušovanú prevádzku. V prípade prehriatia sa vypne tepelný vypínač motora a automaticky odpojí napájanie, keď je teplota príliš vysoká. Motor sa automaticky opakovane spustí, keď dôjde k obnoveniu normálnych tepelných podmienok.
- Všetky kompresory sú vybavené bezpečnostným ventilom, ktorý sa spúšťa v prípade chybnnej funkcie tlakového spínača, aby bola zaručená bezpečnosť stroja.
- Pri inštalácii nástroja musí byť tok vzduchu vo výstupe vypnutý.
- Pri používaní tlakového vzduchu musíte poznať a dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia pre každý typ použitia (nafukovanie, pneumatické nástroje, lakovanie, umývanie čistiacimi prostriedkami na báze vody atď.).

7 MONTÁŽ

7.1 Pokyny pri nastavovaní kompresora

- Skontrolujte prípadné poškodenie spôsobené pri preprave. Akékoľvek poškodenia ihneď ohlásť dopravnej spoločnosti, ktorá dodala kompresor.
- Kompresor treba postaviť v blízkosti používaného spotrebiča.
- Dlhé vzduchové vedenie a dlhé prírodné vedenia (predlžovacie vedenia) sa neodporúčajú.
- Dbajte na suchý a bezprašný nasávaný vzduch.
- Kompresor neumiestňujte vo vlhkej alebo mokrej miestnosti.
- Kompresor sa smie používať len vo vhodných miestnostiach (dobre vetraných, s teplotou okolia +5 °C do +40 °C). V miestnosti sa nesmie nachádzať prach, kyseliny, výpary, výbušné ani zápalné plyny.
- Kompresor je určený na používanie v suchých miestnostiach. V oblastiach, kde sa pracuje so striekajúcou vodou, je používanie kompresora zakázané.

7.2 Montáž kolies

Dodané kolesá namontujte podľa obr. 3, 4 a 5:

7.3 Montáž opornej nožičky

Dodanú gumenú nožičku namontujte podľa obr. 6.

8 POUŽITIE

8.1 Napätie

Kompresor je vybavený sieťovým káblom s ochrannou zástrčkou. Je možné zapojiť ju do každej zásuvky s ochranným vodičom 230 V~ 50 Hz, ktorá je chránená 16 A poistkou. Pred používaním stroja skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá údajom na typovom štítku. Dlhé prípojné vedenia, predlžovacie káble, káblové bubny atď. spôsobujú pokles napätia a môžu spôsobiť problémy pri rozbehu motora. Pri nízkych teplotách pod +5 °C je rozbeh motora ohrozený ťažkým chodom.

8.2 ZAPNUTIE / VYPNUTIE

Zariadenie zapnete stlačením hlavného vypínača (odk. 8).

Zariadenie vypnete opätovným stlačením hlavného vypínača (odk. 8).

8.3 Nastavenie tlaku

- Pomocou tlakového regulátora (odk. 7) môžete nastaviť tlak na manometri (odk. 6).
- Nastavený tlak sa môže odoberať cez rýchlospojku (odk. 5).

Hneď po vytvorení tlaku v tlakovej nádobe sa motor automaticky vypne.



Keď bude tlak v nádrži príliš nízky, motor sa automaticky zapne.

8.4 Bezpečnostný ventil

Bezpečnostný ventil bol nastavený na najvyšší povolený tlak tlakovej nádoby. Je zakázané prestavovať bezpečnostný ventil alebo odstraňovať jeho tesnenie.

Bezpečnostný ventil z času na čas aktivujte, aby ste si overili, či bude fungovať, keď je to potrebné. Musíte preto odstrániť ochranný kryt.

9 ČISTENIE A ÚDRŽBA**9.1 Čistenie**

- Ochranné zariadenia udržiavajte vždy čisté a bez prachu. Zariadenie utrite čistou handričkou alebo ho vyfúknite stlačeným vzduchom pri nízkom tlaku.
- Odporúčame, aby ste prístroj čistili priamo po každom použití.
- Prístroj pravidelne čistite vlhkou handričkou a trochu jemného detergentu. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky alebo riedidlá; tieto prostriedky môžu narušať umelohmotné diely prístroja. Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala voda.
- Hadica a striekacie nástroje sa musia pred čistením odpojiť od kompresora. Kompresor nečistíte vodou, rozpúšťadlami a pod.

9.2 Údržba

Kondenzovaná voda sa musí denne vypúšťať otvorením vypúšťacieho ventilu (odk. 11).

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	POWX1750	
Menovitý výkon	2 hp – 1500W	
Spotreba energie	6,5 A	
Napätie napájacieho zdroja	220 - 240 V / 50 Hz	
Nasávanie vzduchu	222l/min	
Maximálny tlak	10 bar (145' PSI)	
Hmotnosť	22,2 kg	
Kapacita nádrže	50l	
Rýchlosť otáčania	3400 min-1	
Ochranná trieda	IP20	

11 ZVUKOVÉ EMISIE

LpA (Hladina akustického tlaku)	76 dB(A)	K=3
LwA (Hladina akustického výkonu)	97 dB(A)	K=3



POZOR! Keď akustický tlak prekročí hodnotu 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

12 SKLADOVANIE

- Celý nástroj a jeho doplnky dôkladne očistite.
- Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením. Ak je to možné, nástroj skladujte v tme.
- Neskladujte v plastových vreckách, zabránite tak vytváraniu vlhkosti.
- Vytiahnite elektrickú zástrčku zo siete, odvzdušnite prístroj a všetky zapojené pneumatické prístroje. Kompresor vypnite a zabezpečte, aby nemohol byť uvedený do prevádzky nepovolanou osobou.
- Kompresor skladujte len v suchom prostredí, ktoré je neprístupné nepovolánym osobám. Skladujte na zvislo, nie naklonený!

13 ODSTRÁŇOVANIE PORÚCH

Problém	Príčina	Riešenie
Unikanie vzduchu z ventilu tlakového spínača, keď je kompresor vypnutý.	Skontrolujte ventil, ktorý z dôvodu opotrebovania alebo nečistôt na tesnení nevykonáva správne svoju funkciu.	Odskrutkujte šesťhrannú hlavu ventilu, vyčistite tesnenie ventilu a špeciálny gumový disk (ak je opotrebovaný, vymeňte ho). Opätovne zmontujte a opatrne utiahnite.
Zníženie výkonu. Časté spúšťanie. Nízke tlakové hodnoty.	Nadmerné požiadavky na výkon, skontrolujte, či na spojkách a/alebo vedeniach nedochádza k netesnostiam. Môže byť upchatý nasávací filter.	Vymeňte tesnenia spojovacích dielov, vyčistite alebo vymeňte filter.
Kompresor sa zastavuje a opätovne automaticky spúšťa po niekoľkých minútach.	Spúšťanie tepelného vypínača v dôsledku prehrievania motora.	Vyčistite vzduchové kanály. Vyvetrajte pracovnú oblasť.
Po niekoľkých pokusoch o opätovné spustenie sa kompresor zastaví.	Spúšťanie tepelného vypínača v dôsledku prehriatia motora (vybratie zástrčky pri bežiacom kompresore, nízke napájacie napätie).	Stlačte hlavný vypínač. Vyvetrajte pracovnú oblasť. Počkajte niekoľko minút. Kompresor sa opätovne samostatne spustí.
Kompresor sa nezastavuje a bezpečnostný ventil je spustený.	Nepravidelné fungovanie kompresora alebo pokazený tlakový spínač.	Vytiahnite zástrčku a kontaktujte servisné stredisko.

Akékoľvek iné zásahy musí vykonávať personál z autorizovaných Servisných stredísk a musí požiadať o dodanie originálnych náhradných dielov. Zásahmi na stroji sa môže narušiť jeho bezpečnosť a v každom prípade zaniká platnosť príslušnej záruky.

14 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, nezahŕňa však: chyby spôsobené spotrebnými dielcami (podliehajúcimi rýchlemu opotrebovaniu) ako sú ložiská, kefy, káble, konektory, ani príslušenstvom ako sú vrtáky, vŕtacie bity, pílové kotúče atď.; poškodením alebo chybami spôsobenými nevhodným použitím, úrazmi alebo nehodami; ani náklady na prepravu.

- Táto záruka pokrýva všetky chyby materiálu alebo výroby okrem batérií, nabíjačiek, chybných častí, ktoré boli spôsobené normálnym opotrebovaním, napr. predovšetkým ložísk, kefiiek, káblov, zástrčiek... Ani príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď. nespádajú pod túto záruku.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísla 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku neobstaranej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou neobstaranosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerespektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiiek,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Nástroj musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

15 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Opad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

16 VYHLÁSENIE O ZHODE

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že

výrobok: KOMPRESOR
obchodná známka: POWERplus
model: POWX1750

je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, založených na uplatňovaní európskych harmonizovaných noriem. V prípade neoprávnených modifikácií tohto zariadenia sa stáva toto vyhlásenie neplatným.

Európske smernice (vrátane príp. ich novelizácií):

2006/95/ES Smernica o nízkom napätí
2004/108/ES Smernica o elektromagnetickej kompatibilite
2006/42/ES Smernica o strojových zariadeniach
2000/14/ES Smernica o hluku vo vonkajšom prostredí

Annex VI

LwA 96dB(A) / 97dB(A)

testovací úrad : DNV

IT

2009/105/ES Smernica o jednoduchých tlakových nádobách

testovací úrad CPM

IT

Európske harmonizované normy a ich novelizácie:

EN1012-1 : 1996
EN60204-1 : 2006
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2006
EN61000-3-3 : 2008

Dolu podpísaný koná v mene a so splnomocnením vedenia spoločnosti,

Hugo Cuypers
Manažér certifikácie
Dátum: 07/06/2011