

# Vnitřní Bluetooth teploměr a vlhkoměr Uživatelský manuál

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Podle operačního systému chytrého telefonu vyberte jeden z uvedených QR kódů, naskenujte jej, stáhněte aplikaci a poté ji nainstalujte.

-2-





iOS

Android

# Úvod

Uvedené zařízení, vnitřní Bluetooth teploměr a vlhkoměr, lze ovládat prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Lze na dálku sledovat aktuální teplotu a vlhkost v daném pokoji (obývací pokoj, ložnice, skleník), dále lze zobrazit historii naměřených dat za posledních 24 h,1 týdne nebo 1 roku. Zařízení lze použít i jako hodiny, zobrazující aktuální čas.

**Obsah balení** 1x Teploměr 2x AAA baterie 1x Uživatelský manuál

#### Funkce



#### Tlačítka

1. ♥ Tlačítko podsvícení: Zapnutí/vypnutí - stiskněte tlačítko, podsvícení se automaticky zhasne po 10 s.

2. °F/°C tlačítko:

(1) Stiskněte a přepínejte mezi jednotkami teploty °F nebo °C.

(2) Stiskněte a přidržte tlačítko ve chvíli, kdy je zařízení vypnuto, vložte baterie a zařízení zapněte, vyčkejte 4-5 s, LCD displej poté zabliká. V tuhle chvíli uvolněte tlačítko a vymažte historii dat.

#### Specifikace

Technologie	Bluetooth 5.0
Rozsah Bluetooth	260ft/80m
Rozsah teploty	-4°F~140°F (-20°C~60°C)
Přesnost teploty	±0.5°F(0.2°C)
Rozsah vlhkosti	10%~99%
Přesnost vlhkosti	±2%RH
Obnovovací frekvence	10s
Zobrazení komfortu	Sucho, Komfort, Vlhko
Jednotka teploty	°F/°C
Podsvícení displeje	Oranžová
Trend	$\checkmark \rightarrow \checkmark$
Indikátor baterie	Zobrazeno, když je stav baterie nízký
Přichycení	Stojan, magnet, otvor

# Úrove komfortu

Sucho	10%~30%
Komfort	31%~60%
Vlhko	61%~99%

## Použití

#### 1. Vložení baterií

Vložte 2x AAA baterie do přihrádky na baterie umístěné na zadní části zařízení. Dbejte nasprávnou polaritu.

#### 2. Stažení aplikace ThermoPro Sensor

Aplikaci vyhledejte a stáhněte z internetového obchodu Google Play (Android) nebo Apple Store (iOS).

Poznámka: zařízení podporuje tablety nebo telefony iOS 9.3 (a vyšší) nebo Android 4.3 (a vyšší).

## 3. Spojení s Bluetooth

(1) Funkce Bluetooth je povolena ve výchozím nastavení. Povolte Bluetooth v mobilním telefonu a telefon přibližte k zařízení (u Android zařízeních bude potřeba povolit polohu).

(2) Otevřete aplikaci, stiskněte tlačítko "+" ve spodní prostřední části displeje a vyhledejte sensor " TP358XXX", poté stiskněte "+" a přidejte zařízení do aplikace. Čas, datum a data budou synchronizovány.

#### Použití aplikace ThermoPro Sensor

Hlavní menu je v horním levém rohu. Lze vyhledat otázky a odpovědi, kontakt a výběr jednotky teploty.



Stiskněte spárované zařízení a vyhledejte informace.



<sup>IZ</sup> Nastavení zařízení: stiskněte tlačítko editv horním pravém rohu. Lze také přejmenovat zařízení, upravit upozornění na teplotu/vlhkost. (1) Stiskněte název zařízení a přejmenujte ho.

19:46 🕫		atl 46 🖬		
¢				
Sensor	name	TP358(76	C6) >	
Alert Se	etting			
	Sensor	name		
	Concel			

(2) Stiskněte nastavení alarmu a povolte/ zakažte alarm teploty/vlhkosti. Nastavte také požadovanou MAX/MIN teplotu nebo vlhkost.

V informacích naleznete teplotu a vlhkost za posledních 24 h/1 týdne/1 roku.

Temprature Ale	ert ("F)			
J	Max	-	140.0	+
	Min	E	-4.0	+
Humidity Alert	(%)			
•6'	Max	-	99	+
	Min	-	10	+

Upozornění: baterie musí být recyklovány podle platných norem a zákonů.

Distributor Sunnysoft s.r.o. Kovanecká 2390/1a 190 00 Praha 9 Česká republika www.sunnysoft.cz