

SADA PRO OPRAVU

Kvůli přepravním omezením není lepidlo k dispozici. Použijte lepidlo na bázi PVC nebo silikonu, které je dostupné ve většině maloobchodních prodejen. Před pokračováním s následujícími kroky si přečtete a dodržujte varování a pokyny na obalu lepidla.

POKYNY NA OPRAVU:

- Důkladně očistěte místo, kde je třeba provést opravu.
POZNÁMKA: Chcete-li umožnit lepší přilnavost na semišovém povrchu nafukovací matrace, naneste lepidlo na místo opravy a setřete semišovou strukturu, dokud se neobjeví hladký povrch.
- Odstříhnete náplast na míru.
- Používejte pouze dostatečně tekuté lepidlo pro namočení zadní strany opravované oblasti.
- Silně přitiskněte na spravovanou oblast.
- Je-li výrobek nafukovací, nenafukujte po dobu 12 hodin.

JAVÍTÓKÉSZLET

A szállítási korlátozások miatt a ragasztó nem tartozék. Használjon az üzletekben készen kapható PVC- vagy szilikonalapú ragasztót. Olvassa el és tartsa be a ragasztó csomagolásán található használati utasításokat, mielőtt a következő lépést megkezdi.

JAVÍTÓKÉSZLET HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- Alaposan tisztítsa meg a javítandó területet.
MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy a vízágyak flokkolt felületei jobban tapadjanak, tegyen egy kevés ragasztót a javítandó területre, majd dörzsölje le a flokkolt felületet, amíg sima felület nem képződik.
- Vágja méretre a tapaszt.
- Csak annyi ragasztót használjon, amennyi benedvesíti a tapasz hátoldalát.
- Nyomja a tapaszt a javítandó területre.
- Ha a javított termék felfújható, ne fújja fel 12 órán át.

OPRAVNÁ SÚPRAVA

Vzhľadom na prepravné obmedzenia sa lepidlo nedodáva. Použite lepidlo na PVC alebo silikónovej báze, ktoré je dostupné vo väčšine maloobchodných predajní. Pred pokračovaním podľa nasledujúcich krokov si prečítajte a dodržiavajte varovania a pokyny na obale lepidla.

POKYNY PRE OPRAVU:

- Dôkladne vyčistite oblasť, kde sa musí vykonať oprava.
POZNÁMKA: Pre lepšiu príľnavosť na semišovom povrchu nafukovacieho matraca naneste trochu lepidla na miesto opravy a vyhladte semišovú textúru, kým nedosiahnete hladký povrch.
- Vystrihnite náplast potrebnej veľkosti.
- Používajte iba dostatočne kvapalné lepidlo pre namočenie zadnej časti opravovaného miesta.
- Pevne pritlačte na opravované miesto.
- Ak je výrobok nafukovací, nenafukujte počas 12 hodín.