


SUNLU



Filament Connector

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 7
Čeština	8 – 12
Slovenčina	13 – 17
Magyar	18 – 22
Deutsch	23 – 27


Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Product Description

1. Upper cover
2. Power port
3. Cutting slot
4. Heating slot
5. Heating cover switch button
6. Up button (for switching filament type)
7. Down button (for switching filament type)
8. Power switch button
9. Settings button




Specifications

Size	111×79.4×38mm
Net weight	143g
Operating environment temperature / humidity	10~25°C, humidity ≤90%
Maximum temperature resistance	≤250°C
Power input specification	5V 2A
Standby current	15mA
Maximum working current	2A
Filament diameter	1.75±0.03mm


Instructions

Connect the power supply and press the power button. Insert both ends of the filaments to be joined into the sleeve. (Recommended to cut at an angle for a larger contact area).




Press the settings button, use the up and down buttons to select the filament materials, click the settings button again to enter the temperature setting interface. Use the up and down buttons to adjust the default fusion temperature and wait for the device to heat to the set temperature.

Note: The two ends of the filaments must be the same material, different filament materials cannot be fused together (e.g. PETG cannot be fused with PLA).




Filament material	PCL	PLA	ABS	PETG	PA/PC
Default fusion temperature	85°C	185°C	220°C	210°C	230°C
Heating time	1 minute	3 minutes	3-4 minutes	3-4 minutes	5 minutes
Recommended fusion time	5-6 seconds	7-8 seconds	7-8 seconds	7-8 seconds	9-10 seconds


Press the heating cover switch button, place the connected portion of the filament inside the heating slot, close the heating cover and lock the switch clip. When the welding time is reached, the machine will sound a prompt tone. Hold both sides of the wire with both hands and push it inward slightly until the buzzer sounds to ensure sufficient contact at the interface.



Press the heating cover switch button, hold both sides of the filament, slowly remove the filament and let it cool for 5-10 seconds. During cooling, turn off the power to prevent accidental burns from subsequent operations. Once cooled, place the filament ends into the cutting slot, make sure the joint is positioned in the cutting slot.



Press the top cover down firmly. The blade under the cutting slot will cut the sleeve. Remove the filament and sleeve.



Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,


Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

www.alza.cz/kontakt.

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Popis produktu

1. Horní kryt
2. Napájecí port
3. Řezná drážka
4. Vyhřívaná štěrba
5. Tlačítko přepínače krytu topení
6. Tlačítko nahoru (pro přepínání typu vlákna)
7. Tlačítko dolů (pro přepínání typu vlákna)
8. Tlačítko vypínače
9. Tlačítko Nastavení




Specifikace

Velikost	111 × 79,4 × 38 mm
Čistá hmotnost	143 g
Provozní teplota/vlhkost okolního prostředí	10 ~ 25 °C, vlhkost ≤90 %
Maximální teplotní odolnost	≤250 °C
Specifikace napájení	5 V 2 A
Pohotovostní proud	15 mA
Maximální pracovní proud	2 A
Průměr vlákna	1,75±0,03 mm


Pokyny

Připojte napájecí zdroj a stiskněte tlačítko napájení. Vložte oba konce spojovaných vláken do pouzdra. (Doporučujeme řezat pod úhlem, aby se zvětšila kontaktní plocha).




Stiskněte tlačítko nastavení, pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte materiál vlákna a opětovným stisknutím tlačítka nastavení vstupte do rozhraní pro nastavení teploty. Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte výchozí teplotu tavení a počkejte, až se zařízení zahřeje na nastavenou teplotu.

Poznámka: Oba konce filamentů musí být ze stejného materiálu, různé materiály filamentů nelze spojovat (např. PETG nelze spojovat s PLA).




Materiál vlákna	PCL	PLA	ABS	PETG	PA/PC
Výchozí teplota pro sloučení	85 °C	185 °C	220 °C	210 °C	230 °C
Doba ohřevu	1 minuta	3 minuty	3-4 minuty	3-4 minuty	5 minut
Doporučená doba slučování	5-6 sekund	7-8 sekund	7-8 sekund	7-8 sekund	9-10 sekund


Stiskněte tlačítko spínače krytu, vložte připojenou část vlákna do štěrby ohřevu, zavřete kryt a zajistěte spínací sponu. Po dosažení doby svařování se ozve zvukový signál. Oběma rukama přidržte obě strany drátu a mírně jej zatlačte dovnitř, dokud se neozve zvukový signál, abyste zajistili dostatečný kontakt na rozhraní.



Stiskněte tlačítko přepínače krytu ohřevu, přidržte obě strany vlákna, pomalu vlákno vyjměte a nechte jej 5-10 sekund vychladnout. Během chladnutí vypněte napájení, aby nedošlo k náhodnému popálení při následných operacích. Po vychladnutí vložte konce vlákna do řezací štěrby, ujistěte se, že je spoj umístěn v řezací štěrbině.



Pevně zatlačte horní kryt dolů. Čepel pod řezacím otvorem odřízne spoj. Vyjměte vlákno a spoj.



Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,


Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

www.alza.sk/kontakt.

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Popis produktu

1. Horný kryt
2. Napájací port
3. Rezná štrbina
4. Vykurovacia štrbina
5. Tlačidlo spínača krytu vykurovania
6. Tlačidlo nahor (na prepínanie typu vlákna)
7. Tlačidlo nadol (na prepínanie typu vlákna)
8. Tlačidlo vypínača
9. Tlačidlo Nastavenia




Špecifikácie

Veľkosť	111 × 79,4 × 38 mm
Čistá hmotnosť	143g
Prevádzková teplota / vlhkosť prostredia	10~25°C, vlhkosť ≤ 90%
Maximálna teplotná odolnosť	≤250°C
Špecifikácia príkonu	5V 2A
Pohotovostný prúd	15 mA
Maximálny pracovný prúd	2A
Priemer vlákna	1,75± 0,03 mm


Pokyny

Pripojte napájací zdroj a stlačte tlačidlo napájania. Vložte oba konce spájaných vlákien do puzdra. (Odporúča sa strihať pod uhlom, aby sa zväčšila kontaktná plocha).




Stlačte tlačidlo nastavení, pomocou tlačidiel nahor a nadol vyberte materiály vlákna, opätovným kliknutím na tlačidlo nastavení vstúpte do rozhrania nastavenia teploty. Pomocou tlačidiel nahor a nadol nastavte predvolenú teplotu tavenia a počkajte, kým sa zariadenie zahreje na nastavenú teplotu.

Poznámka: Oba konce filamentov musia byť z rovnakého materiálu, rôzne materiály filamentov nemožno spájať (napr. PETG nemožno spájať s PLA).




Materiál vlákna	PCL	PLA	ABS	PETG	PA/PC
Predvolená teplota fúzie	85°C	185°C	220°C	210°C	230°C
Čas ohrevu	1 minúta	3 minúty	3-4 minúty	3-4 minúty	5 minút
Odporúčaný čas fúzie	5-6 sekúnd	7-8 sekúnd	7-8 sekúnd	7-8 sekúnd	9-10 sekúnd


Stlačte tlačidlo spínača krytu ohrevu, vložte pripojenú časť vlákna do štrbiny ohrevu, zatvorte kryt ohrevu a zaistite spínaciu sponu. Keď sa dosiahne čas zvrárania, zariadenie vydá zvukový signál. Držte obe strany drôtu oboma rukami a mierne ho zatlačte dovnútra, kým nezaznie zvukový signál, aby ste zabezpečili dostatočný kontakt na rozhraní.



Stlačte tlačidlo spínača krytu ohrevu, podržte obe strany vlákna, pomaly vlákno vyberte a nechajte ho 5-10 sekúnd vychladnúť. Počas chladnutia vypnite napájanie, aby ste zabránili náhodnému popáleniu pri ďalších operáciách. Po vychladnutí vložte konce vlákna do rezacieho otvoru, uistite sa, že spoj je umiestnený v rezacom otvore.



Pevne zatlačte horný kryt nadol. Čepel' pod rezacím otvorom odreže puzdro. Odstráňte vlákno a puzdro.



Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásároltad termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvasd el az alábbi utasításokat, és őrizd meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordíts különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogass el weboldalunkra: www.alza.hu/kontakt.

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Termék leírása

1. Felső fedél
2. Tápcsatlakozó
3. Vágónyílás
4. Fűtési nyílás
5. Fűtésfedél kapcsológomb
6. Fel gomb (az izzószál típusának váltásához)
7. Le gomb (az izzószál típusának váltásához)
8. Bekapcsoló gomb
9. Beállítások gomb




Műszaki adatok

Méret	111×79.4×38mm
Nettó súly	143g
Működési környezet hőmérséklete / páratartalma	10~25°C, páratartalom ≤ 90%
Maximális hőállóság	≤ 250°C
Teljesítmény bemeneti specifikáció	5V 2A
Készenléti áram	15mA
Maximális üzemi áram	2A
Szál átmérője	1.75± 0.03mm


Útmutató

Csatlakoztasd a tápegységet, és nyomd meg a bekapcsológombot. Helyezd be az összeillesztendő szálak mindkét végét a hüvelybe. (A nagyobb érintkezési felület érdekében ajánlott ferdén vágni).





Nyomd meg a beállítások gombot, a fel és le gombok segítségével válaszd ki a szál anyagát, majd nyomd meg ismét a beállítások gombot a hőmérséklet beállítási felületre való belépéshez. A fel és le gombok segítségével állítsd be az alapértelmezett olvadási hőmérsékletet, és várd meg, amíg a készülék felmelegszik a beállított hőmérsékletre.

Megjegyzés: A filamentek két végének azonos anyagúnak kell lennie, különböző filamentek nem olvaszthatók össze (pl. PETG nem olvasztható össze PLA-val).





Szál anyag	PCL	PLA	ABS	PETG	PA/PC
Alapértelmezett fúziós hőmérséklet	85°C	185°C	220°C	210°C	230°C
Fűtési idő	1 perc	3 perc	3-4 perc	3-4 perc	5 perc
Ajánlott fúziós idő	5-6 másodperc	7-8 másodperc	7-8 másodperc	7-8 másodperc	9-10 másodperc



Nyomd meg a fűtőfedél kapcsológombját, helyezd a szál csatlakoztatott részét a fűtőnyílásba, zárd be a fűtőfedeleket, és rögzítsd a kapcsolókapcsot. A hegesztési idő elérésekor hangjelzés hallható. Fogd meg a huzal mindkét oldalát mindkét kezeddél, és nyomd kissé befelé, amíg a hangjelzés meg nem szólal, hogy biztosítsd a megfelelő érintkezést a kapcsolódási ponton.



Nyomd meg a fűtőfedél kapcsológombját, fogd meg a filament mindkét oldalát, majd lassan vedd ki a szálát, és hagyd 5-10 másodpercig hűlni. A lehűlés alatt kapcsold ki a készüléket, hogy elkerüld a későbbi műveletekből eredő véletlen égési sérüléseket. Miután lehűlt, helyezd a szálvégeket a vágónyílásba ügyelve arra, hogy az illesztés a vágónyílásban helyezkedjen el.



Nyomd le erősen a felső fedelet. A vágónyílás alatt lévő penge levágja a kötést. Távolítsd el a szálát és a kötést.



Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szükséged, fordulj közvetlenül a termék eladójához, ehhez szükséged lesz a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatra.

Az alábbiak olyan garanciavesztésnek minősülnek, amely miatt a reklamáció nem fogadható el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülés (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskods a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segítesz megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért fordulj a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.




Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: www.alza.de/kontakt, www.alza.at/kontakt

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Beschreibung des Produkts

1. Obere Abdeckung
2. Stromanschluss
3. Schneide-chlitz
4. Heizungsschlitz
5. Schalter für die Heizungsabdeckung
6. Aufwärts-Taste (zum Umschalten des Filamenttyps)
7. Abwärts-Taste (zum Umschalten des Filamenttyps)
8. Taste für den Netzschalter
9. Einstellungen




Spezifikationen

Größe	111×79,4×38mm
Nettogewicht	143g
Betriebsumgebung: Temperatur / Feuchtigkeit	10~25°C, Luftfeuchtigkeit≤ 90%.
Maximale Temperaturbeständigkeit	≤250°C
Spezifikation der Leistungsaufnahme	5V 2A
Ruhestrom	15mA
Maximaler Arbeitsstrom	2A
Durchmesser des Filaments	1.75± 0.03mm


Gebrauchsanweisungen

Schließen Sie das Netzteil an und drücken Sie die Einschalttaste. Führen Sie die beiden Enden der zu verbindenden Fäden in die Hülse ein. (Es wird empfohlen, die Enden schräg anzuschneiden, um eine größere Kontaktfläche zu erhalten).




Drücken Sie die Einstelltaste, wählen Sie mit den Aufwärts- und Abwärtstasten die Filamentmaterialien aus und klicken Sie erneut auf die Einstelltaste, um die Schnittstelle für die Temperatureinstellung zu öffnen. Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Standard-Schmelztemperatur einzustellen und warten Sie, bis das Gerät auf die eingestellte Temperatur erhitzt ist.

Hinweis: Die beiden Enden der Filamente müssen aus demselben Material sein, unterschiedliche Filamentmaterialien können nicht miteinander verschmolzen werden (z. B. kann PETG nicht mit PLA verschmolzen werden).




Material des Filaments	PCL	PLA	ABS	PETG	PA/PC
Standard-Schmelztemperatur	85°C	185°C	220°C	210°C	230°C
Aufheizzeit	1 Minute	3 Minuten	3-4 Minuten	3-4 Minuten	5 Minuten
Empfohlene Fusionszeit	5-6 Sekunden	7-8 Sekunden	7-8 Sekunden	7-8 Sekunden	9-10 Sekunden


Drücken Sie den Schaltknopf des Heizdeckels, legen Sie den angeschlossenen Teil des Heizdrahtes in den Heizschlitz, schließen Sie den Heizdeckel und verriegeln Sie den Schaltbügel. Wenn die Schweißzeit erreicht ist, gibt das Gerät einen Signalton ab. Halten Sie den Draht auf beiden Seiten mit beiden Händen fest und drücken Sie ihn leicht nach innen, bis der Summer ertönt, um einen ausreichenden Kontakt an der Schnittstelle sicherzustellen.



Drücken Sie den Schalter für die Heizabdeckung, halten Sie beide Seiten des Heizfadens fest, ziehen Sie den Heizfaden langsam heraus und lassen Sie ihn 5-10 Sekunden lang abkühlen. Schalten Sie das Gerät während des Abkühlens aus, um versehentliche Verbrennungen durch nachfolgende Arbeiten zu vermeiden. Legen Sie die abgekühlten Fadenenden in den Schneideschlitz ein und achten Sie darauf, dass die Verbindung im Schneideschlitz positioniert ist.



Drücken Sie die obere Abdeckung fest nach unten. Die Klinge unter dem Schneideschlitz schneidet die Hülse ab. Entfernen Sie das Filament und die Hülse.



Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

