



Notebooks & Tablets Desktops Drucker Tinte & Toner Monitore & Zubehör Business-Lösungen

Support



Willkommen beim HP Kundensupport

Support-Homepage Produkte Software und Treiber Foren Support kontaktieren

Business-Support



HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - Ersetzen der Tintenauffangeinheit

 [Einführung](#)

 [Entfernen und Ersetzen der Tintenauffangeinheit](#)

Einführung

Im Folgenden finden Sie nähere Informationen zur Tintenauffangeinheit für den Drucker sowie Anweisungen für den Austausch der Tintenauffangeinheit.

Der Drucker zeigt an, wenn die Tintenauffangeinheit voll oder fast voll ist. Wenn sie voll ist, wird der Druckvorgang so lange unterbrochen, bis die Tintenauffangeinheit ersetzt wurde.

Neue Tintenauffangeinheiten (Teilenummer B5L09A) können über den HP Parts Store unter www.hp.com/buy/parts bestellt werden.

HINWEIS:

Die Tintenauffangeinheit ist ein Einwegbehälter. Versuchen Sie nicht, die Tintenauffangeinheit zu leeren und erneut zu verwenden. Dies könnte zur Folge haben, dass Tinte in das Innere des Druckers gelangt, was zu einer verminderten Druckqualität führen kann. Nutzen Sie das


Land:  **Deutschland**  Planet Partners-Programm, um die gebrauchte Tintenauffangeinheit zurückzusenden und zu

recyclen.

Entfernen und Ersetzen der Tintenauffangeinheit

1. Öffnen Sie die linke Klappe.

Abbildung 1: Öffnen der linken Klappe




2. Entfernen Sie die Tintenauffangeinheit, indem Sie sie mit beiden Händen herausziehen. Legen Sie die Einheit aufrecht auf einem Stück Papier zur Seite, um Tintenkleckse zu vermeiden.

⚠ VORSICHT:


Achten Sie beim Herausziehen der Tintenauffangeinheit darauf, dass Sie die schwarze Walze nicht direkt berühren, damit keine Tinte auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt.

Abbildung 2: Entfernen der Tintenauffangeinheit




3. Packen Sie die neue Tintenauffangeinheit aus.


Abbildung 3: Entfernen des Verpackungsmaterials



4. Setzen Sie die Tintenauffangeinheit ein.

Abbildung 4: Einsetzen der Tintenauffangeinheit

5. Schließen Sie die linke Klappe.

Abbildung 5: Schließen der linken Klappe**Fragen Sie die Community!****Support-Forum**

Diskutieren Sie mit! Finden Sie Lösungen, stellen Sie Fragen und tauschen Sie sich mit anderen Besitzern von HP Produkten aus. [Jetzt besuchen](#)

Über uns

HP kontaktieren
Karriere
Investor Relations
Nachhaltigkeit
Neuigkeiten
Barrierefreiheit

Einkaufsmöglichkeiten

Online einkaufen
HP Mitarbeiter
anrufen
Fachhändler
suchen

Support

Treiber
herunterladen
Support und
Fehlerbehebung
Foren
Produktregistrierung
Reparaturstatus

HP Partner

HP Partner First-
Programm
HP Partner First
Portal
Entwickler

**Immer in
Verbindung**

Für News &
Angebote

überprüfen **registrieren**
Rückrufe | Recycling von Produkten | Site-Übersicht | Datenschutz |
Training &
Cookies & Auswahlmöglichkeiten | Rechte zu persönlichen Angaben | Nutzungsbedingungen |
certification
Garantie | Impressum | Eingeschränkte Gewährleistung

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.