


Dobrý den. Množí se dotazy na nastavení kontrastu displejů po nahrání firmware v1.008, který kontrast displejů přenastaví na nulu. Je to možné dvěma způsoby.

Přímo na pokladně z menu 3 PROGRAMOVÁNÍ -> 2 POKLADNA -> 1 ADMINISTRAT a pak několikrát potvrďte zvolené parametry (heslo programování, heslo přehledy, čas, auto vypnutí, parametry, parametry, parametry účtenky) a následně se objeví obrazovka pro nastavení uživatelského displeje OBR.1 (zde nastavte hodnotu 32) a pak zákaznického displeje OBR.2 (zde nastavte 10). Níže přesné schéma cesty v menu na pokladně:



Ve webovém rozhraní najdete displeje po ikonou Nastavení v části Kontrast/Rovnoměrnost

Uživatelé	Uživatelé	Uložit	Menu	Obnovit
Záhlaví účtenky	Záhlaví účtenky	Uložit	Menu	Obnovit
Zpráva na konci účtenky	Zpráva na konci účtenky	Uložit	Menu	Obnovit
Kontrast/Rovnoměrnost	Kontrast/Rovnoměrnost	Uložit	Menu	Obnovit
Nastavení účtenky	Nastavení účtenky	Uložit	Menu	Obnovit
Oddělení	Oddělení	Uložit	Menu	Obnovit
Zbožová skupina	Zbožová skupina	Uložit	Menu	Obnovit
Slevy a přírůžky	Slevy a přírůžky	Uložit	Menu	Obnovit
Typ platby	Typ platby	Uložit	Menu	Obnovit
Přímý prodej	Přímý prodej	Uložit	Menu	Obnovit
Komplexy	Komplexy	Uložit	Menu	Obnovit
Zboží pro komplexy	Zboží pro komplexy	Uložit	Menu	Obnovit
Počet váhových čar kódů	Počet váhových čar kódů	Uložit	Menu	Obnovit
Váhové čar. kódy	Váhové čar. kódy	Uložit	Menu	Obnovit
Seriové porty	Seriové porty	Uložit	Menu	Obnovit

Následně dojde po několika vteřinách k úpravě kontrastu obou displejů. Tato funkce je také popsána v uživatelském manuálu v kapitole 8 Programování a podkapitole 8.3.3.