











S011

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

- | | | |
|---|---|-----|
| ① |  | X 2 |
| ② |  | X 2 |
| ③ |  | X 2 |
| ④ |  | X 1 |
| ⑤ |  | X 1 |
| ⑥ |  | X 2 |
| ⑦ |  | X 2 |
| ⑧ |  M6×50mm | X 4 |
| ⑨ |  | X 2 |
| ⑩ |  | X 1 |

